BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



PATENTSCHRIFT 1086536

DBP 1086536 кь. 54 с 1

INTERNAT. KL. B 31 c 3. OKTOBER 1958

ANMELDETAG: BEKANNTMACHUNG DER ANMELDUNG UND AUSGABE DER

AUSLEGES CHRIFT:

4. AUGUST 1960

AUSCABE DER PATENTSCHRIFT:

19. JANUAR 1961

STIMMT OBEREIN MIT AUSLEGESCHRIFT 1 086 536 (B 50586 VII / 54 c)

Es ist bekannt, Papiere und Pappen unter Hinzufügen von Bindemitteln mehrschichtig aufeinanderzulegen und beispielsweise zu beidseitig offenen Hohlkörpern, wie Spulenkernen, oder unter Hinzufügen von Böden zu Dosen zu verarbeiten. Bisher verwendet 5 man dabei als Bindemittel hauptsächlich Wasserglas, zuweilen auch andere Klebstoffe, und stellt derartige Hohlkörper in einem nassen Verfahren auf einem Wickeldorn her. Nach dem Abziehen des gewickelten, noch feuchten Hohlkörpers vom Wickeldorn werden 10 die Hohlkörper in einem weiteren Arbeitsgang an der Luft oder in beheizten, zweckdienlich klimatisierten, abgeschlossenen Räumen ausgehärtet bzw. getrocknet. Wegen der Schrumpfung des mehrfach geschichteten feuchten Werkstoffes beim Trocknen ohne eingescho- 15 benem Kern lassen sich enge Maßtoleranzen bei Hohlkörpern nicht immer einhalten. Werden bei der weiteren Verwendung nach dem genannten Verfahren hergestellte Hohlkörper, z.B. Spulenkerne der Textilindustrie, weitgehend automatisierten Maschi- 20 fahrens mit dem Ziel größerer Wirtschaftlichkeit entnen zugeführt, so sind eine gute Maßhaltigkeit und gleichmäßige Beschaffenheit der Körper besonders wichtig, wenn keine Störungen eintreten sollen. Es hat sich ferner als nachteilig herausgestellt, daß nach den bekannten Verfahren hergestellte Hohlkörper und 25 Dosen nur wenig feuchtigkeitsbeständig sind und daß je nach der Art ihrer Lagerung auch aus diesem Grunde bei der Weiterverarbeitung Schwierigkeiten auftreten können. Sollen nach den bisher üblichen Verfahren aus Papieren hergestellte Dosen Verpackungs- 30 zwecken in der Markenartikelindustrie dienen, so sind neben dem Fertigungsgang einer rohen Dose noch weitere aufeinanderfolgende Arbeitsgänge nötig, in denen z. B. eine Innenbeschichtung besonderer Eigenschaften hergestellt oder eine bedruckte Hülle auf- 35 gelegt wird. Bei der Herstellung von Dosen nach dem bekannten nassen Verfahren ist es häufig nicht möglich, den Dosenrohling vor dem Trocknen bzw. Aushärten des Bindemittels bis zum füllfertigen Gefäß weiterzuverarbeiten, insbesondere nicht auf dem form- 40 gebenden Wickeldorn des ersten Herstellungsschrittes.

Es ist ferner bereits bekannt, Papierrohre aus mit Kunststoff beschichteten Papierbahnen auf einem Wickeldorn in mehreren Lagen herzustellen, wobei der Wickelverband entweder durch elektrische Behei- 45 außen ferner ein beschichtetes heißsiegelfähiges, gezung des höhlen Wickeldorns oder durch die Beheizung von sich gegen den Wickeldorn anlegenden Andrückrollen bis auf die Fließtemperatur des verwendeten Kunststoffes erwärmt wird. Nach dem Erkalten des Wickelkörpers entsteht dabei zwar ein besonders 50 zur Ausführung des Verfahrens wiedergeben, sei die festes und feuchtigkeitsunempfindliches Papierrohr, jedoch bereitet das Abziehen des noch nicht erkalteten Rohres vom heißen Wickeldorn erhebliche Schwierigkeiten, die einer Beschleunigung des Herstellungsver-

Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von gewickelten Hohlkörpern

Patentiert für:

Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft, Ludwigshafen/Rhein

Erwin Fritschi, Zwingen (Schweiz), und Herbert Gerlach, Mannheim-Neuostheim, sind als Erfinder genannt worden

gegenstehen.

Das Verfahren nach der Erfindung sieht das Herstellen von Hohlkörpern mit in der Wärme gleichzeitig eingesiegeltem Boden vor, wobei die obengenannten Schwierigkeiten beim Lösen des Hohlkörpers vom Dorn vermieden werden. Zur Ausführung des Verfahrens werden die an sich bekannten mit Kunststoffdispersionen oder -lösungen beschichteten Papiere und Pappen verwendet, die sich unter Anwendung von Wärme versiegeln lassen. Das Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß beim Wickeln durch die Andrückrollen dem entstehenden Hohlkörper eine solche Wärmemenge zugeführt wird, daß die einzelnen Lagen der Werkstoffbahn in an sich bekannter Weise verschweißen, und daß anschließend der Hohlkörper mit einem aus beschichtetem Werkstoff bestehenden Boden bzw. Deckel gegebenenfalls unter Weiterdrehen des Wickeldorns durch Heißsiegeln verbunden wird.

Bei der Anwendung dieses Verfahrens entstehen in einem geschlossenen kurzen Arbeitsgang trockene formbeständige Hohlkörper oder Dosen, die auch bei längerer Lagerung ihre Eigenschaften und Maße nicht verändern und absolut wasser-, öl- und fettdicht sind. Es läßt sich dem mehrlagig gesiegelten Hohlkörper gebenenfalls bedrucktes und/oder metallisiertes Deckblatt unmittelbar anfügen, das sich in einem Arbeitsgang den darunterliegenden Schichten fest verbindet.

An Hand der Zeichnungen, die eine Vorrichtung Erfindung näher beschrieben.

Abb. 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch eine beheizte Wickelvorrichtung zum Herstellen von Hohlkörpern zusammen mit ihren Antriebsteilen;

Abb. 2 und 3 geben schematisch einen Querschnitt Wickelvorrichtungen nach der Erfindung durch wieder.

Die hohle Maschinenwelle 1 trägt an ihrem rechtsseitigen Ende eine Büchse 2, über die die zu einem Hohlkörper zu verarbeitende Werkstoffbahn gewickelt wird. Die Büchse 2 ist längs einer Mantellinie geschlitzt und wirkt an dieser Stelle mi einem Keil 3 zusammen, der durch Anziehen und Lösen den Außenwissem Umfang zu verändern gestattet. Der Außendurchmesser bestimmt den Innendurchmesser des herzustellenden Wickelhohlkörpers. Bei einer näher hestimmten Aufbaugröße der Vorrichtung lassen sich unterschiedliche Büchsen 2 (Wickeldorne) eines grö- 15 Beren Durchmesserbereichs, z. B. ein Satz von 8 bis 40 mm Durchmesser und bei einem größeren Typ z.B. ein Satz von 40 bis 120 mm Durchmesser, verwenden. Die Maschinenwelle 1 ist außer am linksseitigen Ende noch an einer oder zwei weiteren Stellen gelagert und 20 gegenüber dem Rahmen 4 mehrfach abgestützt. Sie trägt ferner ein Antriebsrad 5, das seine Drehung über eine ein- und ausrückbare Kupplung 6 auf die Welle 1 überträgt.

Die zur Erzeugung eines festen Wickelverbandes 25 erforderliche Druckkraft wird von mehreren Rollen 7 ausgeübt, die um den Wickeldorn 2 vorzugsweise gleichmäßig verteilt sind (Abb. 2), wobei ihre Drehachsen normalerweise parallel zur Achse des Wickeldorns 2 liegen. Die Rollen sind entweder auf einer feststehenden hohlen 30 Achse 7a drehbar gelagert oder sie bewegen sich zusammen mit einer Hohlwelle 7a in feststehenden Rahmenteilen der Vorrichtung. Die Rollen 7 sind mit Bezug auf den Wickeldorn 2 vorzugsweise in radialer Richtung beweglich geführt und stehen unter dem 35 sehene Offnung 19 wieder abgezogen. Druck von Federn 8, die in einem mit der Rollenfüh- Die beim Wickelvorgang des Hoh rung verbundenen Federgehäuse gelagert sind. Das Federgehäuse trägt außen Einstellmittel 9, an denen die Druckkraft der Federn 8 voreingestellt werden kann. An Stelle derartiger mechanisch wirkender 40 Mittel können die Rollen indes auch auf hydraulischem oder pneumatischem Wege ihren Druck gegen den Wickeldorn ausüben. Zum Einführen der Werkstoffbahn w in die Wickelvorrichtung lassen sich die Rollen 7 entgegen der Wirkrichtung der Federn 8 vom 45 Wickeldorn 2 mittels eines Stellringes 10 abheben. Dieser Stellring besitzt eine der Zahl der verwendeten Rollen 7 entsprechende Zahl von schräggeschnittenen kulissenartigen Führungen 11, gegen die sich Zapfen bunden sind. Bei einer Drehung des Stellringes 10 in Pfeilrichtung (Abb. 2) laufen die Zapfen 12 auf die schräggeschnittenen Führungen 11 auf und heben die Rollen 7 radial nach außen.

·Zur Beheizung einer heißsiegelfähig beschichteten 55 glattgestrichen. Werkstoffbahn w während ihres Auflaufens auf den Wickeldorn 2 sind in die Hohlachse bzw. Hohlwelle 7 a mit gewissem Spiel feststehende, vorzugsweise elektrisch beheizte stabförmige Heizkörper 13 eingeschoben. Diese heißsiegelfähige Werkstoffbahn w bereits während des Heranführens z. B. auf dem Anlegetisch 14 vor-Wärmeverluste durch Abstrahlung nach außen weitgehend zu vermeiden, ist es ferner zweckmäßig, die ganze Vorrichtung in ein wärmehaltendes Gehäuse einzubauen und lediglich die Bedienungsgriffe nach außen herauszuführen.

Die Ausführung des Verfahrens wird ferner in manchen Fällen noch dadurch erleichtert, daß in die Oberfläche der Rollen 7 ringförmige Nuten 15 eingeschnitten sind, in die Führungsfinger 16 eintreten. Diese Führungsfinger sind dem Durchmesser des Wickeldorns 2 entsprechend gekrümmt und werden entweder ebenfalls entsprechend dem Wickeldorndurchmesser verstellt oder legen sich leicht federnd auf die Oberfläche des Wickeldorns. Beim Anlegen durchmesser der Büchse 2 (des Wickeldorns) in ge- 10 der vorderen Kante eines zu einem Hohlkörper zu verarbeitenden Werkstoffstreifens erleichtern derartig angeordnete Führungsfinger 16 das glatte Anrollen der ersten Windung zu einem auf dem Wickeldorn 2 fest aufsitzenden zylindrischen Körper.

> Um das Abziehen des fertigen Hohlkörpers vom Wickeldorn zu erleichtern, sind an der Vorrichtung zur Ausführung des Verfahrens weiter folgende Maßnahmen und Einrichtungen vorgesehen: Durch Lösen des in die geschlitzte Büchsc 2 eingeführten Keils 3, das beispielsweise selbsttätig mit nicht näher dargestellten Mitteln erfolgt, wird der äußere Durch-messer der Büchse (des Wickeldorns) etwas verkleinert, so daß mögliche Tangentialspannungen des Wickelkörpers sofort aufgehoben werden. Zusätzlich wird der Wickeldorn von innen her, z. B. mit Wasser, gekühlt. Dazu ist in die hohle Maschinenwelle 1 ein feststehendes Rohr 17 von wesentlich kleinerem Durchmesser eingeführt, dessen vorderes Ende bis in den Wickelbereich bzw. den Arbeits- und Heizbereich der Rollen 7 hineinreicht und an dieser Stelle das Kühlmittel gegen die innere Wandung des Wickeldorns 2 spült. Das aus dem Rohr 17 heraustretende Kühlmittel wird durch die hohle Maschinenwelle 1 und eine im linksseitigen feststehenden Maschinenkopf 18 vorge-

Die beim Wickelvorgang des Hohlkörpers den beschichteten Werkstoff unmittelbar berührenden Teile der Vorrichtung, nämlich die Büchse 2 mit dem Keil 3, die Rollen 7 und die Führungsfinger 16, erhalten zweckmäßig eine glatte und polierte Oberfläche, um in der Wärme Klebwirkungen der Beschichtung weitgehend auszuschalten. Mit einer hartverchromten und polierten Oberfläche der genannten Teile wird die erforderliche Wartung und Reinigung der Vorrichtung auf ein Minimum eingeschränkt. Bei der Verarbeitung besonders dünner, zum Fließen neigender Werkstoffbahnen läßt sich ferner eine Faltenbildung der blattförmig aufeinanderzusiegelnden Schichten durch in die Rollen 7 schräg verlaufend eingearbeitete Rillen 12 abstützen, die ihrerseits mit den Rollen 7 fest ver- 50 vermeiden, wobei die Neigung der Rillen gegenüber einer Mantellinie auf jeder im Wickelsinn nachfolgenden Rolle entgegengesetzt verläuft. Die weiche, zum Fließen neigende Bahn wird durch derartig ausgebildete Rollen jeweils zum Wickelkörperrand hin

Die Ausführung des Verfahrens kann hinsichtlich der an die Werkstoffbahn heranzubringenden Heizleistung außer mit den in den Rollenachsen bzw. Wellen 7a angeordneten Heizkörpern 13 auch mit übertragen ihre Wärme durch Leitung, Konvektion und 60 einer Strahlungsheizung erfolgen, deren Strahler Strahlung auf die Rollen 7. Die Leistung der Vorrichtung läßt sich noch dadurch verbessern, daß man die führungsform der Vorrichtung ist in Abb. 3 dargestellt. Mehrere außerhalb der Rollen 7 beispielsweise zu einem Infrarotstrahler 20 zusammengefaßte wärmt. Um bei hoher Stückleistung der Vorrichtung 65 elektrische Heizelemente wärmen die über den Anlagetisch 14 geführte Werkstoffbahn vor und heizen von den drei vorgesehenen Rollen quantitativ jene Rolle 7' am stärksten, hinter der sich die tangential zugeführte Bahn mit dem auf dem Wickeldorn Lage 70 um Lage wachsenden Hohlkörper fest verbindet. Der Strahler 20 wird beim Abheben der Rollen 7 vom Wickeldorn 2 mit diesen Rollen gemeinsam aus seiner Arbeitslage geschwenkt, so daß die Rolle 7' fort-

dauernd gleichmäßig beheizt wird.

Zur Herstellung von Hohlkörpern mit eingesetztem Boden ergänzt man die oben beschriebene Vorrichtung durch einen Stempel 21, der in einem mit dem Rahmen 4 fest verbundenen Lager 22 axial verschiebbar geführt ist. Der gewickelte Hohlkörper erhält in diesem Fall eine solche Lage, daß sein äußerer Rand über 10 Wickelverband ermöglichen könnte. das stirnseitige Ende des Wickeldorns 2 hinausragt. Der in das Hohlkörperende einzuschiebende, heißsiegelfähig beschichtete Boden besteht aus dem gleichen oder einem anderen, vorzugsweise festeren Werkstoff als der zylindrische Teil des Hohlkörpers. Der 15 Boden ist von etwas größerem Durchmesser als die lichte Weite des auf dem Wickeldorn ruhenden Hohlkörpers und wird in einem anderen, hier nicht näher beschriebenen Arbeitsvorgang vorgefertigt und dahei beispielsweise gleichzeitig mit versteifenden Sicken, 20 einer geprägten oder gedruckten Beschriftung sowie mit einem konzentrisch abgebogenen Rand versehen. Die Breite dieses Randes richtet sich nach der gewünschten Größe der mit dem zylindrischen Teil des Hohlkörpers zu verschweißenden Fläche. Der Boden wird 25 aus einem gestapelten Vorrat vor die dem Wickeldorn 2 zugewandte Stirnfläche des Stempels 21 geführt. In den Stempel 21 eingesetzte Zapfen 23 treten dann bei der axialen Bewegung des Stempels in die schraubenförmig geschnittenen Führungen 24 des La- 30 gers 22 ein und führen den Boden mit einer zusätzlichen drehenden Bewegung in das äußere Ende des gewickelten Zylinders. Die heißsiegelfähige Beschichtung beider Teile läßt dabei in der Wärme der beheizten Wickelvorrichtung sofort eine feste Verbin- 35 dung entstehen. Zur Beschleunigung dieser Verbindung kann der Stempel 21 ebenfalls z. B. mit einer elektrischen Widerstandsheizung ausgerüstet sein. Es ist ferner möglich, auch den Arbeitsgang des Bodeneinführens mit dem Einbringen von Sicken oder dem 40 Anbringen von geprägten Beschriftungen zu verbinden. In diesem Fall wird z. B. der Stempel 21 mit den erhabenen Prägemitteln und die geschlossene Stirnfläche des Wickeldorns 2 mit entsprechenden, vorzugsweise auswechselbaren Matrizen ausgerüstet. Die 45 Steuerung der Stempelbewegung in Abhängigkeit vom Arbeitstakt der Wickelvorrichtung erfolgt mit nicht näher dargestellten mechanischen, hydraulischen oder pneumatischen Mitteln. Wird das beschriebene Verfahren des Herstellens gewickelter Hohlkörper aus 50 heißsiegelfähig beschichteten Werkstoffen mit dem letztgenannten Arbeitsgang des Einbringens eines heißsiegelfähig beschichteten Bodens verbunden, so entstehen die obengenannten flüssigkeits-, insbesondere auch öl- und fettdichte Dosen besonders guter Maß- 55 haltigkeit.

Um eine Diffusion von Flüssigkeiten oder Fetten durch die geschnittenen Ränder der Werkstoffbahn

zu vermeiden, ist die innenliegende Kante der zum Hohlkörper zu verarbeitenden Bahn vor dem Wickeln einzufalten. In ähnlicher Weise kann auch das äußere Ende der Bahn gegen die Wickellagen hin umgelegt 5 werden. Während des Umlaufes des Zylinders auf dem Wickeldorn 2 werden dann beide abgebogenen äußeren Kanten mit in den Wickelverband hineingesiegelt, und es verbleibt keine unbeschichtete Stelle, die ein Eindringen von diffundierenden Stoffen in den

PATENTANSPRUCHE:

1. Verfahren zum Herstellen von gewickelten Hohlkörpern aus mit Kunststoffdispersionen beschichteten Werkstoffbahnen von Papier, Pappe od. dgl. unter Verwendung eines Wickeldorns und sich gegen diesen anlegenden beheizten Andrückrollen, dadurch gekennzeichnet, daß beim Wickeln durch die Andrückrollen dem entstehenden Hohlkörper eine solche Wärmemenge zugeführt wird, daß die einzelnen Lagen der Werkstoffbahn in an sich bekannter Weise verschweißen, und daß anschließend der Hohlkörper mit einem aus beschichteten Werkstoff bestehenden Boden bzw. Deckel gegebenenfalls unter Weiterdrehen des Wickeldorns durch Heißsiegeln verbunden wird.

2. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1 mit einem Wickeldorn und an seinem Umfang angeordneten beheizten Andrückrollen, dadurch gekennzeichnet, daß die Bohrung des stirnseitig abgeschlossenen Wickeldorns (2) mit Kühlrohren (17) versehen und die Andrückrollen (7) auf mit feststehenden Heizelementen (13) ausgestatteten Hohlwellen (7a) in einer

nachgiebigen Halterung gelagert sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche des Dorns (2) in der den Hohlkörper aufnehmenden Zone poliert, vorzugsweise hartverchromt und poliert ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche der Andrückrollen (7) genutet ist, wobei in diese Nuten fest-

stehende Führungsfinger (16) eintreten.

5. Vorrichtung nach Ansprüchen 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche der Rollen (7) zwischen den Nuten (15) zusätzlich vorzugsweise schräg verlaufend gerillt oder gerippt ist.

6. Vorrichtung nach Ansprüchen 2 bis 5 mit metallischer Rollenoberfläche, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche poliert, vorzugsweise

hartverchromt und poliert ist.

In Betracht gezogene Druckschriften: Deutsche Patentschriften Nr. 629 019, 600 561; französische Patentschrift Nr. 1 100 143; britische Patentschrift Nr. 437 428; USA.-Patentschrift Nr. 2 574 329.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen

кг. 54 с 1

